

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ HLUK
SOUHRN MAKROKOMOPOZIČNÍCH OPATŘENÍ

NEDOSTATEČNÁ PROSTUPNOST ÚZEMÍ

IDENTIFIKACE	LOKALIZACE	PROBLÉM	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	NALÉHAVOST
PĚŠÍ PROPOJENÍ NA ULICI ZÁVODNÍ		nedostatečná propojenost pěších tras v rámci vnitrobloku sídliště	logicky propojit pěší trasy v rámci sídliště s bytovými domy v návaznosti na okolí a stávajícími a navrženými plochami pro aktivní rekreaci	
PĚŠÍ PROPOJENÍ MEZI ULICEMI HLINÍKY A HLAVNÍ		chybí pěší propojení vedoucí přes parkovou plochu mezi ulicemi	doplnění pěší komunikace, vytvoření pobytové plochy	
PĚŠÍ PROPOJENÍ MEZI ULICEMI LIPOVÁ A RŮŽOVÁ		chybí pěší propojení přes dětské hřiště	doplnění pěší komunikace	
PĚŠÍ PROPOJENÍ SÍDLIŠTĚ NA ULICI ZÁHRADNÍ		chybí pěší propojení při parkovišti	doplnění pěší komunikace	
PĚŠÍ PROPOJENÍ MEZI ULICEMI BORŠICKÁ A DRUŽTEVNÍ II		chybí pěší propojení přes parkovou plochu u městského stadionu a tenisových kurtů	vytvořit logické propojení pěších tras a vytvoření nové kompozice, která bude funkční a atraktivní pro jejich uživatele	
PĚŠÍ PROPOJENÍ NA ULICI NAD KAŠTANECM		chybí pěší propojení přes plochu nad městským stadionem a fotbalovým hřištěm	doplnění pěší komunikace a logické propojení pěší trasy	
PĚŠÍ PROPOJENÍ NA ULICI DRUŽTEVNÍ II		chybí pěší propojení přes parkovou plochu u základní školy a plochy u bytových domů	doplnění pěší komunikace, vytvoření pobytových plochy	
PĚŠÍ PROPOJENÍ MEZI ULICEMI DRUŽTEVNÍ II A OKLUKOVÁ		chybí pěší propojení mezi ulicemi	doplnění pěší komunikace	

NUTNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ VÝZNAMNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ NEBO PLOCH

IDENTIFIKACE	LOKALIZACE	PROBLÉM	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	NALÉHAVOST
KAŠTANEC		možné ohrožení původního druhového složení	při revitalizaci ploch dbát na zachování charakteru místa	
NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO		možné ohrožení původní architektonické kompozice a druhového složení	při revitalizaci ploch dbát na zachování charakteru místa a respektovat architektonickou kompozici	
OKOLÍ KOSTELA SV. VAVŘINCE		možné ohrožení původní architektonické kompozice a druhového složení	při revitalizaci ploch dbát na zachování charakteru místa a respektovat architektonickou kompozici	
PARKOVÁ PLOCHA MEZI ULICEMI HŘBITOVNÍ A SOKOLSKÁ		možné ohrožení původní architektonické kompozice a druhového složení	při revitalizaci ploch dbát na zachování charakteru místa a respektovat architektonickou kompozici	

NUTNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ KRAJINNÉHO RÁZU A OBRAZU

IDENTIFIKACE	LOKALIZACE	PROBLÉM	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	NALÉHAVOST
VÝROBNÍ AREÁLY		uzavřené areály na okrajích města, které nenavazují na krajinu	propojit plochy s krajinou, výsadba vzrostlé krajinné zeleně	

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ HLUK

SOUHRN MAKROKOMPZIČNÍCH OPATŘENÍ

NEDOSTATEČNÁ NAPOJENOST MĚSTA A KRAJINY

IDENTIFIKACE	LOKALIZACE	PROBLÉM	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	NALÉHAVOST
SILNICE II. TŘÍDY Č. 498	směr Uherské Hradiště - Dolní Němčí	chybí propojení mezi městem a krajinou, chybějící zeleň podél silnic	propojení s krajinou, stabilizace cesty, doplnění doprovodné zeleně	
SILNICE II. TŘÍDY Č. 495	směr Vlčnov - Ostrožská Lhota	chybí propojení mezi městem a krajinou, chybějící zeleň podél silnic	propojení s krajinou, stabilizace cesty, doplnění doprovodné zeleně	
POLNÍ CESTY NAVAŽUJÍCÍ NA KRAJINU	západní, severní a jižní část města	chybí propojení mezi městem a krajinou, chybějící zeleň podél cest	propojení s krajinou, stabilizace cesty, doplnění doprovodné zeleně, zvážít zapojení do systému cyklotras	