



ÚZEMNÍ STUDIE

**NEDACHLEBICE**


**LOKALITA BI 5 - PADĚLKY**

Grafická příloha




## Nepřípustné odsazení objektu od stavební čáry






## Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry






## Nepřípustné předsazení části objektu přes stavební čáru



## Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry






## Nepřípustné předsazení části objektu přes stavební čáru



## Nepřípustné předsazení krytých parkovacích stání



## Nepřípustné vytváření zástavby v druhé řadě





## Nepřípustné vytváření zástavby v druhé řadě

